



OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrebčaka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, e-mail: os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

POTREBE V OŠ NAZARJE:

- 41 x dvokrilno okno (Delno urejeno v letu 2026, nadaljevanje predvideno v letu 2027).
- 5 x enokrilno okno (Urejeno v letu 2026).
- 1 x »balkonska« vrata (izhod iz jedilnice v atrij) (Urejeno v letu 2026).
- celotna konstrukcija vhodnih vrat (glavni vhod v šolo) (Izvedena bo v letu 2027).
- 28 notranjih vrat na predmetni stopnji
- beljenje hodnika v 1. nadstropju predmetne stopnje (po menjavi notranjih vrat)
- beljenje 18 učilnic (cca. 1.600,00 € beljenje ene učilnice avgusta 2025) (2 učilnici smo v letu 2026 prebelili z lastnimi finančnimi sredstvi).
- beljenje jedilnice
- beljenje 5 kabinetov in zbornice
- montaža protihrupnih stropnih plošč v jedilnici
- oprema (cca 25 miz in cca 100 stolov) za jedilnico šole
- oprema za 6 učilnic (14 dvojnih šolskih klopi in vsaj 28 stolov v vsaki)
- sanacija odtokov v straniščih za otroke na predmetni stopnji
- menjava kuhinjske opreme v gospodinjski učilnici (Uredili v letu 2026 sami iz lastnih sredstev).
- ureditev otroškega igrišča pred šolo (za uporabo vrtca in šole)
- Nakup kombiniranega igrala (Pobuda Sveta staršev).
- ureditev zunanje učilnice v atriju šole

Med manj nujnimi, a potrebnimi prenovami so tudi dodatni prostori, ki bi jih potrebovali, npr. kabineti, večja zbornica, shramba za učila, soba za umirjanje oz. večnamenski prostor.

POTREBE VRTEC NAZARJE:

- neustrezne velikosti igralnic (čez 3 leta bo normativ za igralnice vsaj 60 m², oz. minimalno 3 m² na otroka, sedaj dve največji igralnici cca. 40 m², ostale manjše)



**Kulturna
šola**



Članica
Mreža Unesco
pridruženih šol



OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrebka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, e-mail: os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

- prenova sanitarij v celotnem vrtcu (neustrezno število sanitarij, sanitarije bi morale biti v sklopu igralnice zaradi varnosti otrok)
- tla v večini igralnic so dotrajana
- beljenje vseh prostorov vrtca (razen kontejnerskega dela)
- vdiranje tal v pisarni vrtca
- pomanjkanje prostorov za vzgojitelja za zgodnjo obravnavo, shrambo za igrače in didaktični material, ni prostora za sestanke vzgojiteljskega zbora (zbornica), neprimerna pralnica
- prostori se poleti močno segrejejo, temperature presegajo 28 stopinj
- neprimernost velikega igrišča za mlajše otroke (nova igrala za mlajše otroke na malem in velikem igrišču)
- dotrajanost odtočnih cevi (odtoki se neprenehno mašijo, cevi skorajda ni več, so preperele, kar je bilo ugotovljeno pri pregledu s kamero)
- dotrajanost vodovodnih cevi oz. instalacij (iz stenskih ventilov in fug med ploščicami občasno teče voda, kar povzroča konstantno mokra tla, nevarnost padcev in stalno čiščenje)
- neprijetne vonjave iz odtokov
- tla in stene stavbe vrtca so dotrajane, zato imamo občasno težave z glodalci (jesen in pomlad)

Glede na vse naštetu bi morala biti prioriteta gradnja novega vrtca, s pripadajočim igriščem, v skladu s standardi, ki bi zaposlenim in vsem uporabnikom omogočili kvalitetnejše pogoje za bivanje in vzgojno-izobraževalno delo.



**Kulturna
šola**

